

ABSTRAKSI

Lintasan penyeberangan Rasau Jaya – Teluk Batang menghubungkan antara Kabupaten Kubu Raya dengan Kabupaten Kayong Utara dengan waktu tempuh 10 jam dan dilintasan ini terdapat KMP. Kubu Raya dengan perlengkapan keselamatan jiwa yang belum sesuai dengan aturan terkait kondisi dan jumlahnya. Peralatan yang belum memenuhi berupa sekoci, lifejacket, lifebuoy, dan perlu dilakukan perawatan terhadap liferaft.

Pengumpulan data inventaris perlengkapan keselamatan jiwa ini dilakukan dengan mengobservasi di KMP. Kubu Raya itu sendiri sehingga diperoleh informasi yang jelas terkait dengan kondisi maupun jumlah perlengkapan keselamatan jiwa yang belum memenuhi aturan yang ada.

Hasil survei di KMP. Kubu Raya menunjukkan bahwa perlengkapan keselamatan jiwa seperti lifejacket, lifebuoy, sekoci dengan keadaan rusak dan kurang jumlahnya serta liferaft perlu dilakukan pengecekan dan perawatan. Pemilik perlu melakukan penambahan jumlah terhadap lifejacket, lifebuoy, sekoci dan nakhoda kapal perlu membuat jadwal pengecekan dan perawatan terhadap perlengkapan keselamatan jiwa. Karena jika kondisi dan jumlah peralatan keselamatan jiwa sudah sesuai dengan aturan maka jika terjadi kecelakaan dapat mengurangi resiko banyaknya korban jiwa.

Kata Kunci: Kondisi dan Jumlah Peralatan Keselamatan, Sekoci, *lifebuoy*, *lifejacket*, *Liferaft*, *Line Throwing Apparatus* KMP. Kubu Raya.