

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil Analisa yang didapatkan bahwa belum sesuainya pola tambat kapal pada Dermaga Tulung Selapan dikarenakan kapal banyak melakukan pola sandar yang tidak beraturan.
2. Kurangnya kebutuhan fasilitas sandar seperti bolder dan fender untuk keselamatan pada saat proses naik dan turun penumpang serta bongkar dan muat barang.

6.2. Saran

Saran yang dapat diusulkan dalam upaya meningkatkan keselamatan dan keamanan di Dermaga Tulung Selapan sebagai bahan masukan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah sebagai berikut:

1. Peran pihak dermaga khususnya petugas yang bertugas di sana untuk melakukan pengaturan pola tambat kapal sehingga kapal yang melakukan aktivitas bongkar muat pada dermaga tersebut dapat tambat dengan teratur, aman, nyaman, dan tepat waktu.
2. Peran pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk menambahkan fasilitas sandar seperti bolder dan fender, demi keselamatan dan kenyamanan pengguna jasa.