

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan disimpulkan bahwa:

1. Perlengkapan peralatan keselamatan diatas *speedboat* yang beroperasi di Tulung Selapan belum sesuai dengan peraturan yang berlaku
2. Operator kapal atau pemilik kapal tidak melengkapi kapal dengan perlengkapan keselamatan.
3. Penempatan perlengkapan peralatan keselamatan yang beroperasi di Tulung Selapan.

6.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka perlu ditetapkan beberapa saran yang dapat mendukung kesimpulan yang diperoleh agar dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan bagi pihak penyelenggara angkutan *speedboat* yang beroperasi di Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Saran yang dimaksud sebagai berikut :

1. Dalam hal ini Dinas Perhubungan harus melakukan pemeriksaan pada kapal *speedboat* dan jika tidak dilengkapi dengan Surat Perizinan Berlayar.
2. Pemilik/operator kapal harus melengkapi peralatan keselamatan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
3. Dengan dilakukannya pengamatan secara langsung terhadap kelengkapan peralatan keselamatan maka dapat direncanakan posisi penempatan peralatan keselamatan yang strategis dan mudah dijangkau apabila sewaktu-waktu kapal mengalami kecelakaan/tenggelam.