

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Setelah diadakan penelitian dan melihat data dari hasil survei serta dari hasil analisa data, maka permasalahan yang dapat disimpulkan dalam kertas kerja wajib (KKW) ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan manajemen lalu lintas penumpang dan kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penerapan sterilisasi di Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk masih belum optimal, pembagian zona belum didukung dengan pemasangan pembatas zona atau rambu di Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk yang tidak dapat diidentifikasi maka perlu dioptimalkan penerapan sterilisasi pelabuhan penyeberangan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Sterilisasi Pelabuhan untuk meningkatkan kenyamanan baik bagi operator maupun pengguna jasa.
2. Agar pengaturan yang diperlukan untuk meningkatkan kelancaran dan kenyamanan pengguna jasa di Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk adalah dengan merencanakan pengaturan ulang arus lalu lintas kendaraan dan orang dengan cara manajemen lalu lintas di area Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk.

6.2 Saran

1. Perlu dilakukannya pengaturan ulang arus lalu lintas kendaraan dan orang agar terciptanya kelancaran dan kenyamanan bagi pengguna jasa.
2. Perlu dilakukannya sosialisasi pengaturan tentang sterilisasi di pelabuhan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan baik bagi pengguna jasa maupun petugas yang ada di lapangan.
3. Perlu adanya evaluasi penerapan kebijakan yang telah diterapkan di pelabuhan.

4. Perlu adanya penambahan petugas untuk mengarahkan penumpang pejalan kaki yang turun dari kapal menuju *gangway* dan untuk mengatur di pintu keluar pelabuhan dengan menuju *tollgate* dermaga plengsengan untuk mengurangi terjadinya *crossing* antar kendaraan yang keluar pelabuhan dengan kendaraan yang menuju *tollgate* dermaga plengsengan.
5. Perlu adanya penambahan rambu sesuai dengan kebutuhan. dan penambahan rambu petunjuk menuju dermaga plengsengan di pinggir jalan menuju *tollgate* kendaraan yang menuju ke dermaga MB dan dermaga ponto