

ABSTRAK

Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Kalian merupakan salah satu Pelabuhan yang terletak di Kabupaten Bangka Barat yang mempunyai peranan penting dalam meningkatkan perkembangan perekonomian khususnya dalam mengembangkan perekonomian di Kabupaten Bangka Barat Provinsi Bangka Belitung. Keselamatan merupakan salah satu aspek penting dalam angkutan penyeberangan, keselamatan ditunjukkan tidak hanya kepada pengguna jasa, tetapi juga terhadap anak buah kapal. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis jumlah dan kondisi peralatan keselamatan pada KMP. Mutis sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk mendapatkan data pada penelitian ini menggunakan teknik observasi dengan melakukan pengamatan secara langsung kondisi yang sebenarnya. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa jumlah alat keselamatan pada KMP. Mutis seperti jaket penolong dan sekoci kurang dari jumlah yang dibutuhkan, serta kondisi alat keselamatan yang sudah tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kata Kunci: Alat Keselamatan, KMP. Mutis

ABSTRAC

Tanjung Kalian Ferry Port is one of the ports located in West Bangka Regency which has an important role in increasing economic development, especially in developing the economy in West Bangka Regency, Bangka Belitung Province. Safety is one of the important aspects in ferry transportation, safety is shown not only to service users, but also to the crew. The purpose of this study was to analyze the number and condition of safety equipment at KMP. Mutis in accordance with applicable regulations. To obtain data in this study using observation techniques by making direct observations of actual conditions. Based on the results of the study, it can be concluded that the number of safety equipment in KMP. Mutis such as life jackets and lifeboats are less than the required number, as well as the condition of safety equipment that is not in accordance with applicable regulations.

Keywords: Safety Equipment, KMP. Mutis