

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisa yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Tidak tersedianya fasilitas *nursery room* dan fasilitas toilet ramah difabel membuat dermaga 16 Ilir Kota Palembang belum memenuhi standar berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No 98 Tahun 2017
2. Kebutuhan fasilitas yang akan direncanakan di dermaga 16 Ilir Kota Palembang yaitu fasilitas *nursery room* dengan ketentuan luasan area ruangan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 pasal 10 dan toilet ramah difabel untuk para penumpang penyandang disabilitas dan lansia dengan ketentuan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomer 60 Tahun 2006

6.2 Saran

Adapun saran yang dapat diambil berdasarkan analisa pemecahan masalah dan kesimpulan yang diambil, yaitu :

1. Dermaga 16 Ilir Kota Palembang agar sesuai dengan standar Peraturan Menteri Perhubungan No 98 Tahun 2017 diperlukan penambahan fasilitas *nursery room* dan toilet ramah difabel.
2. Menambahkan fasilitas di dermaga 16 Ilir Kota Palembang dengan ketentuan luasan area *nursery room* berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 pasal 10 dan toilet ramah difabel berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomer 60 Tahun 2006.