

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 KESIMPULAN**

1. Kurangnya penerapan sterilisasi di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan menyebabkan para pengguna jasa masuk ke zona yang dilarang dan beraktivitas di sana seperti pedagang yang berjualan di area siap muat kendaraan (Zona B2 kendaraan);
2. Kurangnya penggunaan rambu petunjuk serta rambu pendukung sistem zona menyebabkan para pengguna jasa masuk ke zona yang tidak seharusnya dimasuki seperti kendaraan siap muat ke kapal yang parkir di lapangan parkir antar jemput
3. Pengaturan manajemen arus lalu lintas kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni belum sesuai dengan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.242/HK.104/DRJD/2010 tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberang yang mana masih sering terjadi *crossing* antara kendaraan di beberapa titik seperti di zona B3 kendaraan yang seharusnya hanya diperuntukan untuk kendaraan siap muat ke kapal namun masih digunakan oleh kendaraan antar jemput sehingga menyebabkan *crossing* antar kendaraan dan terhambatnya lalu lintas di Pelabuhan.

#### **6.2 SARAN**

1. Perlu adanya pengaturan mengenai sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan di Terminal Eksekutif Pelabuhan Penyeberangan

Bakauheni sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Sterilisasi Pelabuhan;

2. Perlu adanya penambahan rambu petunjuk dan rambu pendukung sterilisasi sehingga memudahkan pengguna jasa dalam mencapai tujuannya di Terminal Eksekutif Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni;
3. Perlu adanya pengaturan dan perbaikan manajemen arus lalu lintas kendaraan di Terminal Eksekutif Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni sesuai dengan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.242/HK.104/DRJD/2010 tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan sehingga lalu lintas di Terminal Eksekutif menjadi lancar dan dapat mendukung pelaksanaan sterilisasi di Terminal eksekutif Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni.