

ABSTRAK

Tujuan dari Penelitian ini adalah 1. Untuk Menganalisis Kondisi Angkutan Sungai pada Speedboat di Dermaga Tulung Selapan. 2. Untuk Menganalisis Kendala yang dialami Awak Kapal dalam memenuhi Sertifikasi Kapal di Dermaga Tulung Selapan. 3. Untuk Menganalisis Proses Sertifikasi yang sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan menggunakan wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan 1. Dari 37 kapal yang beroperasi di Dermaga Tulung Selapan, 100% Speedboat yang beroperasi belum melengkapi sertifikat kapal. Selain itu dari 37 operator Speedboat yang beroperasi memberikan alasan mengapa mereka tidak melengkapi sertifikat kapal yaitu 49% tempat pembuatan sertifikat jauh, 27% jarang diperiksa petugas, 16 % tidak mengerti pentingnya sertifikat dan 8% tidak mengetahui bahwa sertifikat wajib dibuat. 2. Pemilik kapal belum melengkapi sertifikat kapal dikarenakan kurang mengerti arti pentingnya sertifikat kapal dan jarak tempat pembuatan sertifikat kapal yang jauh sehingga menjadi salah satu alasan ketidaklengkapan dalam pemenuhan sertifikat kapal. 3. Proses sertifikasi Speedboat yang berada di Dermaga Tulung Selapan khususnya di Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ilir belum sesuai dengan aturan yang berlaku, dimana Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ilir masih memperpanjang surat kelaikan kapal sedangkan di Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor: KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau terdapat sertifikat keselamatan kapal, sehingga proses sertifikasi Speedboat belum sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kata Kunci : Sertifikat, Speedboat, Dermaga Tulung Selapan