

ABSTRAK

Di Dermaga 16 Ilir Palembang terdapat 2 jenis speedboat yang memiliki mesin tempel berkapasitas 40 PK dan 200-400 PK. Speedboat ini terbuat dari bahan kayu memiliki kapasitas penumpang 8-10 orang dan 30-40 orang. Adapun peralatan keselamatan yang harus dipenuhi pada speedboat, antara lain: lifejacket, lifebouy, pemadam kebakaran, peluit, dan rocket parachute. Membangun aspek keselamatan pengguna jasa, jumlah alat keselamatan harus diperhatikan dari segi kelengkapan ala keselamatan sehingga pada saat terjadi keadaan darurat alat-alat keselamatan yang ada di kapal dapat digunakan dengan baik sebagai bentuk terselenggaranya aspek keselamatan penumpang di atas kapal. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kelengkapan peralatan keselamatan di atas speedboat pada Dermaga 16 Ilir dan mengetahui alasan operator/pemilik speedboat yang tidak melengkapi peralatan keselamatan serta untuk menganalisis penempatan peralatan keselamatan di atas speedboat pada Dermaga 16 Ilir Palembang.

Metode Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digukan dengan menggunakan wawancara dan observasi.

Berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan kelengkapan peralatan keselamatan pada speedboat di dermaga 16 Ilir belum sesuai dan operator kapal menganggap peralatan keselamatan yang mahal serta penumpang maupun awak kapal bisa berenang serta dapat direncanakan posisi penempatan peralatan keselamatan yang strategis dan mudah dijangkau apabila sewaktu-waktu kapal mengalami kecelakaan.

Kata Kunci : *Peralatan keselamatan, Speedboat, Dermaga 16 Ilir*