

## **ABSTRAK**

*Tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk menganalisis kelengkapan peralatan keselamatan pada speedboat di dermaga Tulung Selapan 2. Mengetahui alasan operator/pemilik speedboat yang tidak melengkapi peralatan keselamatan. 3. Untuk menganalisis penempatan peralatan keselamatan pada speedboat di dermaga Tulung Selapan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan dengan menggunakan observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan 1. Kelengkapan peralatan keselamatan pada speedboat di Tulung Selapan belum sesuai dengan peraturan berlaku; 2. Operator kapal/pemilik kapal tidak melengkapi kapal dengan perlengkapan keselamatan; 3. Dapat direncanakan posisi penempatan peralatan keselamatan yang strategis dan mudah dijangkau apabila sewaktu-waktu kapal mengalami kecelakaan.*

***Kata Kunci : Perlengkapan Peralatan Keselamatan, speedboat, Dermaga Tulung Selapan***