



Gambar 1 *Speedboat* 400 PK Tampak Samping



Gambar 2 *Speedboat* 400 PK Tampak Belakang



Gambar 3 *Speedboat* 200 PK Tampak Depan



Gambar 3 Wawancara Kepada Operator/ Pemilik Kapal



Gambar 4 Wawancara Kepada Operator/Pemilik Kapal



Gambar 5 Penempatan baju penolong pada tiang kapal



Gambar 6 Baju penolong ditempatkan di bagian kursi



Gambar 7 Baju penolong dalam kondisi tidak layak



Gambar 8 Penempatan baju penolong dengan mengikat pada tiang kapal



Gambar 9 Baju Penolong diletakkan pada bagian kursi kapal



Gambar 10 Pelampung penolong di bagian samping badan kapal



Gambar 11 Pelampung penolong ditempatkan di atas kapal



Gambar 12 Para penumpang tidak menggunakan baju penolong



Gambar 13 Para penumpang tidak menggunakan baju penolong



Gambar 14 Para penumpang tidak menggunakan baju penolong



Gambar 15 Tampak samping *speedboat* 200 PK



Gambar 16 Tampak depan *speedboat* 200 PK